

DAB & PLAY - VW / SKODA

Hidden amplifier

FM DAB-DAB+

O.E. SUPPLY

15-7590007

Version

check car compatibility list*

15-7590009

Version

check car compatibility list*

Connector DAB = SMB F

Ext. cable DAB (L = 6,5 m Z = 50 Ω C = 101 pF/m)

Power Supply DAB = 8,5V - 12V Phantom



Frequency FM = 87,5 ÷ 108 Mhz III Band = 174 ÷ 240 MHz

Gain FM = 6 ± 1 dB III Band = 19 ± 2 dB

Consumption FM = 40 mA max DAB = 50 mA max

Mounting Screw fastening

It replaces the original amplifier



Marke und Modell	Referenzcode des ursprünglichen zu ersetzenden Moduls	Einbauposition	Artikel-Nr.:
SEAT			
Leon (5F) 2013->	5F4.035.255.A	Heckscheibe	15-7590007
SKODA			
Fabia (NJ) 2015->	6V6.035.577.A	Heckscheibe	15-7590007
Fabia Combi (NJ) 2015->	6V9.035.577.A	Heckscheibe	15-7590007
Octavia (5E) del 2013->	5E5.035.577.A	Heckscheibe	15-7590007
Octavia Combi (5E) 2013->	5E9.035.577.A	Seitenscheibe hinten	15-7590007
VOLKSWAGEN			
Golf VI Variant 2009-2013	nicht verfügbar	Seitenscheibe hinten	15-7590007
Golf VII 2013->	5G6.035.577.A	Heckscheibe	15-7590007
Golf VII Variant 2013->	5G9.035.577.A	Heckscheibe	15-7590007
Golf VII Sportsvan 2013->	510.035.577.B	Heckscheibe	15-7590007
Passat (B7) 2011-2015	nicht verfügbar	Heckscheibe	15-7590009
Passat (B7) Variant ->2015	nicht verfügbar	Seitenscheibe hinten	15-7590009
Passat (B8) 2015->	3G5.035577.A	Heckscheibe	15-7590009
Passat (B8) Variant 2015->	3G9.035.577.A	Seitenscheibe hinten	15-7590009
Passat (B8) CC 2016->	3G8.035.577.A	Heckscheibe	15-7590009
Tiguan (5N) 2011-2015	5N0.035.552.L	Heckscheibe	15-7590007
Tiguan (5N) 2015->	5NA.035.577.B	Heckscheibe	15-7590007
Touran II 2015->	5TA.035.577.A	Heckscheibe	15-7590007
<ul style="list-style-type: none"> · Für den Anschluss an Schnittstellen, Autoradios oder andere Geräte ohne Phontomeinspeisung + 12V (Stromversorgung über DAB-Signalkabel) verwenden Sie den Adapter 15-7581134 · Referenzcode und Position des Originalmoduls: Die angegebenen Informationen können je nach Ausstattung, Herkunft oder Fahrzeugversion variieren. Sollte der Referenzcode nicht übereinstimmen kann anhand der Farbe des Fakra-Steckers am Modul ermittelt werden, welches Modul ersetzt werden muss. (Wechseln Sie nicht das Modul mit weißem Fakra-Antennenanschluss) 			